レーザ共焦点測定法を応用した 砥石表面形状の測定


◆はじめに

研削加工において、 **砥石作業面上の表面形状を把握**することは、効率的な加工条件の設定や研削機構の理論的検討を行う上で重要である.

そこで本研究では、三次元形状測定でレーザ顕微鏡等に用いられている共 焦点方式を応用した表面形状測定装置を試作し、砥石の表面形状を測定 するシステムの開発を目的としている。



◆測定装置および測定プログラム




測定ユニット


共焦点方式によって 測定物の表面形状を 測定する.

回転ユニット

測定物の回転および 軸方向の移動を制御 し、測定開始の位置 合わせに用いるトリガ を検出する.



◆共焦点方式の測定原理




対物レンズの焦点が合っている場合(実線), 反射したレーザ光すべてが受光素子に入光する. しかし, レーザ光の焦点位置が測定物表面と異なった場合(点線), 受光素子に光がほとんど入らない. このとき, 対物レンズをレーザ光の焦点位置からずれた分だけ上下方向に動かすことで, 焦点を合わすことができる.

◆測定原理

対物レンズの位置を固円 同大の位置を担け、測定対象を行う、ズの位置を行う、ズの位置を行う、ズの向に移動させ方のででで、測定を操りとで、測定を強力を行うとで、測定を確したの位置を対象を得られる。また、には、対光量最大点をで、測定を確った。とで、測定をで、測定をでできる。


「は、対光量をで、測定をで、測定をで、測定をで、測定をで、測定をで、測定を対象を行うによりを行うによりを行うによりを行うによりできる。



反射光量最大点30
20
10
10
0 10 20 30 40 50 60 70 80

低石円周方向x μm

◆砥粒の三次元表面形状測定



砥粒表面形状(上:SEM画像, 下:測定結果)

◇まとめ

- 回転構造体の三次元表面形状を定量的に測定 できるシステムを構築することができた.
- 試作した共焦点レーザ変位計によって、<mark>砥粒</mark> の三次元表面形状の測定が可能である.

Lee & Miura Laboratory, Yamada Laboratory